

Fecha <b>15.05.2018</b>	Sección <b>Ciudad</b>	Página <b>1</b>
----------------------------	--------------------------	--------------------

# SE PUDRE ECODUCTO


VÍCTOR ZUBIETA

El plan era que el andador del Ecoducto, parque lineal instalado por la Agencia de Gestión Urbana sobre el Viaducto de Minería a Monterrey, estuviera flanqueado por canales con agua depurada por un biodigestor.

Sin embargo, en uno de los tramos abiertos de

la obra de 1.6 kilómetros, se puede observar agua estancada que echa a perder algunas de las plantas.

Cerca del cruce con Avenida Insurgentes, constató que unos de los tubos estaban tapados, el agua no corría y la vegetación comenzaba a pudrirse.



Victor Zubieta

