



## CIERRA 19S IGLESIAS

Los templos de Santa Veracruz (fotos), de la Santísima y de San Fernando, ubicado en la Cuauhtémoc, dejaron de ofrecer servicios religiosos por el riesgo que implican los daños que causó el sismo de 2017.

Victor Zubieta

Descubren riesgos al revisar dictámenes mal realizados

# Cerrarán dos templos por los daños del 19S

**Consideran medidas luego de analizar que apuntalamiento no fue suficiente**

DALILA SARABIA

Por presentar un riesgo para los visitantes, el templo de la Santísima y el de Santa Veracruz, en el Centro de la Ciudad, cerrarán sus puertas.

Inti Muñoz, el responsable de la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura, expuso que durante la revisión de dictámenes de riesgo de distintos espacios encontraron que daños mayores en dichos inmuebles y el apuntalamiento

con el que cuentan no es el adecuado.

“Hay templos que ya están cerrados, afortunadamente. Sin embargo, se tuvo conocimiento que hay dos que tienen dictamen de afectación severa, daños estructurales y que no deberían estar abiertos al público.

“Ambos cuentan con apuntalamientos que se hicieron. Sin embargo, pueden ser apuntalamientos que se hicieron un poco al calor de la emergencia”, informó Muñoz en una mesa interinstitucional de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) sobre problemáticas de los Perímetros A y B.

Según el funcionario, la Secretaría realiza el análisis

Continúa en siguiente hoja

de 54 dictámenes de edificios culturales en toda la CDMX, donde señaló que el hallazgo se registró entre los primeros 38.

“El apuntalamiento que se le hizo a ambos templos, parece ser, según el dictamen, una cosa muy rápida y que realmente no previene un derrumbe o un hecho falta”, secundó María Lozada, coordinadora de Patrimonio Cultural, quien también estuvo en la reunión.

REFORMA recorrió ambas iglesias y corroboró los daños en los espacios.

En el templo de Santa Veracruz, terminado de construir en 1764, es evidente que el apuntalamiento en la en-



Fecha <b>17.01.2019</b>	Sección <b>Ciudad</b>	Página <b>1-3</b>
----------------------------	--------------------------	----------------------

trada principal es lo que impide su acceso.

Incluso esto derivó en que personas en situación de vulnerabilidad instalaran –sobre la Plaza Veracruz– tiendas de campaña que amarraron a la puerta, en donde también hay perros atados.

Durante la visita no se halló a ningún sacerdote o encargado y la misa que se oficiaba era grabada.

Sobre la Santísima, se detectaron fracturas en el piso y cúpulas, además de que encargados confirmaron que se cerrará el templo que data de mediados del Siglo 16, por lo que las misas se realizarán en el patio trasero.

Muñoz también dio cuenta que se ha iniciado un proceso para asegurar que los recintos de toda la Ciudad, pero en especial en el Centro de la Capital, tengan un programa actualizado de protecciones civil para evitar futuras tragedias.

**María Lozada,**  
funcionaria de Cultura

**El apuntalamiento que se le hizo a ambos templos, parece ser, según el dictamen, una cosa muy rápida y que realmente no previene un derrumbe o un hecho falta”.**

## ...Y también el de San Fernando

DALILA SARABIA

Con el fin de prevenir cualquier tipo de eventualidad, desde el domingo pasado el templo de San Fernando cerró sus puertas y hasta que no se descarten riesgos, las actividades de culto se llevarán a cabo en su exterior.

José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad, explicó que le

llamó la atención que se tuviera cerrado el Museo del Panteón de San Fernando por el riesgo en uno de los contrafuertes que sostiene un muro del templo, y que éste estuviera abierto.

“Determinamos que sería prudente que las actividades de culto se lleven a cabo en otro espacio distinto a efecto de no poner en riesgo a los visitantes”, explicó Suárez del Real.

En la revisión ubicaron un dictamen del 15 de octubre de 2018, el cual señalaba que debían tomar una serie de medidas que por falta de recursos no se tomaron, reveló.

Así, en coordinación con la autoridad clerical, el Instituto de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil decidieron cerrar.

“Lo que yo no puedo garantizar es que no vaya a temblar y que ese temblor pueda ser superior y genere una situación que si ponga en riesgo la vida de la feligresía”, subrayó el Secretario.

La primer piedra del Templo de San Fernando se puso en 1735 y fue concluido en 1751.



Debido al sismo, también en las aceras de los templos se registran fallas que representan un peligro para transeúntes.

Continúa en siguiente hoja

Fecha <b>17.01.2019</b>	Sección <b>Ciudad</b>	Página <b>1-3</b>
----------------------------	--------------------------	----------------------



■ En un recorrido, REFORMA constató los daños y los apuntalamientos que, señalan funcionarios, son insuficientes para evitar un posible derrumbe en secciones de las iglesias.

Victor Zubieta