

Fecha 15.04.2018	Sección Ciudad	Página 3
----------------------------	--------------------------	--------------------

Intervendrán, de nuevo, Masaryk

VÍCTOR JUÁREZ

Apenas cuatro años desde el inicio de su remodelación, ahora la Avenida Presidente Masaryk, en Polanco, recibirá una sustitución de bancas, bolardos y brocales que se encuentran el mal estado.

Así lo adelantó el Delegado de Miguel Hidalgo, David Rodríguez Lara, quien aseguró que la intervención podría iniciar en un par de semanas, en tanto se adquieren los materiales que sustituirán el mobiliario afectado.

“La infraestructura que se puso en su momento ha tenido ya con el tiempo y con los accidentes del día a día cierto deterioro, vamos a empezar a renovar todas las bancas que así lo requieran”, señaló el funcionario.

Rodríguez Lara recién

fue designado el jueves pasado como Delegado en Miguel Hidalgo por la Asamblea Legislativa, tras la salida de Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con el titular de la demarcación, se trata de la sustitución de 50 bancas, 50 bolardos y 20 brocales (tapas de coladeras) que se encuentran dañadas y que serían instaladas en un plazo de dos semanas.


Tan pronto como en abril de 2015 ya se apreciaba daño en los materiales recién instalados en Masaryk, lo que llevó a distintos señalamientos entre la Autoridad del Espacio Público y la Delegación Miguel Hidalgo acerca del mantenimiento que se debe dar al corredor.

“Una obra de inicio es muy bonita, pero lo impor-

tante es darle su mantenimiento adecuado, esto de Masaryk tiene ya mas de tres años y toda infraestructura se empieza a deteriorar”, expresó Rodríguez Lara.




■ En las jardineras quedan los bolardos que se han desprendido.



■ En la Avenida Masaryk se han remodelado aceras y tratado de retirar todos los postes.

Armando Vázquez



Fecha 15.04.2018	Sección Ciudad	Página 3
----------------------------	--------------------------	--------------------



■ Con el paso de los días la infraestructura urbana sufre diversos daños, por lo que se le debe de dar mantenimiento.